

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canahán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0329-43	FECHA:	5/04/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 legítimo.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Repello en muro exterior en módulo.



Foto 4: Pintura en muros de exteriores e interiores.



Foto 5: Pintura en muros de exteriores e interiores.




Foto 6: Mantenimiento a estructuras de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales para actualizar el contenido de hojas.

Firma y sello del Presidente de la **COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA** OFICIAL RURAL MIXTA SAYAXCHÉ PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público **DIRECCIÓN GENERAL RURAL MIXTA COOPERATIVA** OFICIAL RURAL MIXTA SAYAXCHÉ PETÉN



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canahán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0329-43	FECHA:	5/04/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.




Foto 8: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.




Foto 9: Fabricación e instalación de balcones.




Foto 10: Instalación de unidades de Luz.




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
