

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cooperativa Canahán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-10-0329-43	FECHA	14/05/2024



Foto 1: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 legítimo




Foto 2: Instalación de estructura de soporte de metal.



Foto 3: Repello en muro exterior en módulo



Foto 4: Pintura en muros de exterior e interior





Foto 5: Pintura en muros de exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a estructura de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Canahán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0329-43	FECHA:	14/05/2024




Foto 7: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.



Foto 8: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.



Foto 9: Instalación de Balcones



Foto 10: Instalación de unidades de luz




Foto 11:




Foto 12:

