

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-1100-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/07/2023 <



Foto 1: VISTA GENERAL DE CENTRO EDUCATIVO



Foto 2: VISTA EXTERIOR DE MODULO 1, SE APRECIA LA FALTA DE REPELLO EN MUROS Y BALCONES EN VENTANALES



Foto 3: VISTA INTERIOR DE MODULO 1, SE OBSERVA LA FALTA DE PISO DE CONCRETO



Foto 4: VISTA INTERIOR DE MODULO 1, SE OBSERVA LA FALTA DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA



Foto 5: VISTA EXTERIOR DE MODULO 1, SE OBSERVA LA NECESIDAD DE REMOZAMIENTO DE MURO DE BLOCK



Foto 6: VISTA EXTERIOR DE MODULO 1, SE OBSERVA QUE EL TECHO ESTA DEMASIADO CORTO Y SE METE EL SOL Y LA LLUVIA

CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO SEPUR SAYAXCHE - PETEN

Firma y sello del Presidente de la OPF



Gonzalo Salguero Peralta
ARQUITECTO

Colegiado 2298

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-1100-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/07/2023



Foto 7: VISTA GENERAL DE CENTRO EDUCATIVO



Foto 8: VISTA EXTERIOR DE MODULO 1, SE OBSERVA LA NECESIDAD DE REMOZAMIENTO DE MURO ASÍ COMO DE LA INSTALACIÓN DE BALCONES METÁLICOS



Foto 9: VISTA INTERIOR DE MODULO 1, NO CUENTA CON PISO ADECUADO PARA DAR CLASES



Foto 10: VISTA INTERNA DE MODULO 1, NO TIENE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA




Foto 11: VISTA EXTERIOR DE MODULO 1, SE OBSERVA LA FALTA DE REPELLO EN MUROS



Foto 12: VISTA LATERAL EXTERIOR DE MODULO 1, SE OBSERVA LA NECESIDAD DE LA FUNDICIÓN DE BANQUETA, ASÍ COMO INSTALAR UN VOLADIZO EN LA CUBIERTA

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Gonzalo Salguero Peralta ARQUITECTO Colegiado 2298 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	--