



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CAMPITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0011-42	FECHA:	16/07/2024



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustrución de piso de torta de concreto



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrución de ducto eléctrico + accesorios




Foto 6: Sustrución de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Campito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0011-42	FECHA:	3/09/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 8: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 9: Instalación de estructura portante de metal



Foto 10: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 11: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

