

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0012-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación




Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0012-42	FECHA:	15/11/2024
<p>Foto 7: Sustitución de tubería línea principal (Red de agua potable)</p>		<p>Foto 8: Reparación sistema eléctrico</p>	
<p>Foto 9: Fabricación e instalación de balcones</p>		<p>Foto 10: Fabricación e instalación de puerta</p>	
<p>Foto 11: Instalación de lámina troquelada aluzinc</p>			

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Vasquez

Firma y sello del Presidente de la ODP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Central

