

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0018-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Sustitución de durallita, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustitución de soporte de metal por metal



Foto 4: Sustitución de elementos de fijación




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0018-43	FECHA:	14/11/2024




Foto 7: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 8: Desinstalación de duralita existente.




Foto 9: Instalación de letrina o cemento plastico



Foto 10: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

