

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Arroyito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-1092-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ulbia Mangat y C</i></p> <p>Firma y Sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Arroyito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-1092-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos





Foto 8: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



Foto 9: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 10: Desinstalación de lámina existente



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

<p><i>Margot Y.E.</i> Firma y sello del Presidente del OPEP DE MADRES DE NIÑAS</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---