REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DURANTE POSTERIOR SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: Melchor de Mencos DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta Barrio el Arroyito CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 17-11-1092-43 FECHA: 31/10/2024

Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS: PREVIO	DURANTE	E X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	O: Barrio el Arroyito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-1092-43	FECHA:	15/05/2023
Foto 7: Fabric	ación e instalación de puertas de metal en módulos	Foto 8:	: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños
Foto	9: Instalación de lámina troquelada aluzinc		Foto 10: Desinstalación de lámina existente
Observación: Si es necesai	rio se pueden agregar hoja socionales y actualizar número de ho	ojas.	CONTROL CARGO EL CARG
	Firmaly sello del Problemon de la constante de		Firma Sollo Director Dentro Education District Dentro Education District Dentro Education District Dis