







REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0009-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19 DE ABRIL 2024
 <p>Foto 1: LOS MARCOS DE LAS VENTANAS DEL AULA (A) MUESTRAN VIDRIOS ROTOS, MIENTRAS QUE EL MARCO DE METAL PRESENTA OXIDACIÓN Y DETERIORO.</p>		 <p>Foto 2: LA ESTRUCTURA DEL TECHO DEL AULA (A) ESTÁ DETERIORADA Y OXIDADA, Y LA CUBIERTA DE LÁMINA MUESTRA FILTRACIONES DE AGUA.</p>	
 <p>Foto 3: LAS PUERTAS DE METAL DEL AULA (A) PRESENTAN BISAGRAS QUE NO SOSTIENEN LA PUERTA, LAS CHAPAS ESTÁN DETERIORADAS Y EL METAL YA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.</p>		 <p>Foto 4: EL SUELO DEL COCINA MUESTRA GRIETAS Y EL CONCRETO ESTÁ LEVANTADO.</p>	
 <p>Foto 5: FOTOGRAFÍA CON LA COMPAÑÍA DEL DIRECTOR Y OPF AL FINALIZAR LA VISITA.</p>		 <p>Foto 6: FOTOGRAFÍA AL INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO E INICIO DE LA VISITA.</p>	



Algo...
Firma y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa