

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chilar II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0023-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Reparación de piso de cemento líquido




Foto 3: Sustitución de inodoros




Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Mantenimiento lijado, pintura a puertas y sustitución de chapas




Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

