



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chilar II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0023-43	FECHA:	



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Reparación de piso de cemento líquido




Foto 3: Sustitución de inodoros



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 5: Mantenimiento lijado, pintura a puertas y sustitución de chapas




Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

