

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO SANTA CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0024-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 1: Tallado de columnas y un cimiento para instalar el portón



Foto 2: Preparando la pared para el repello




Foto 3: Instalación de Ventanas



Foto 4: Torta en reparación



Foto 5: Desinstalación de lámina



Foto 6: Pintura en muro exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jabier choc ochoa*  
Jabier Choc Ochoa  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*Ana Beatriz Carrera Alvarado*  
Ana Beatriz Carrera Alvarado  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO SANTA CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0024-43	FECHA:	24/10/2024



Foto1: Instalación de estructura portante



Foto 2: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jabier choc ochoa*  
Jabier Choc Ochoa  
Firma y sello del Presidente de la OPF DE FAMILIA



*Ana Beatriz Carrera Alvarado*  
Ana Beatriz Carrera Alvarado  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

