


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío San José La Machaca III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José La Machaca III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0035-43	FECHA:	



sustitución de piso de cemento líquido




sustitución de chapas




mantenimiento a estructura (lijado , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



sustitución de accesorios inodoro, sustitución de accesorios lavamanos



sustitución de plafoneras y lamapas.



sustitución de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Gilberto Choc</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPI</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--