

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0036-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre26



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto



Foto 4: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios




Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: Instalación de unidades de luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0036-43	FECHA:	5/09/2024




Foto7: Cernido en muro



Foto 8: Sustitución de flipon



Foto 9: Sustitución de cable electrico solido



Foto 10: Sustitución de elementos de fijación en cubierta de lamina




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y selló del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

