

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0036-43	FECHA:	15/11/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto



Foto 4: Sustitución de ducto eléctrico más accesorios




Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.




Foto 6: Instalación de unidades de luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0036-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Cernido en muro




Foto 8: Sustitución de filipon




Foto 9: Sustitución de cable electrico solido



Foto 10: Sustitución de elementos de fijación en cubierta de lamina




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

