

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0037-43	FECHA:	30/10/2024




Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada alucin C26.




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).




Foto 5: Sustitución de puerta.






Foto 6: Sustitución de puerta en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Israel Xol   
Firma y sello del Presidente de la OPF 

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0037-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 7: Reparación de piso de torta de concreto.




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 9: Sustitución de inodoro.



Foto 10: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público