

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LAS FLORES, MACHACA III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS FLORES MACHACA III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0068-43	FECHA:	9/05/2024




Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 2: Sustitución de piso cerámico




Foto 3: Repello en muros.




Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.




Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambiado de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura)



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Ax
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

