

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bendición
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0069-43	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Sustitución de inodoro



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Instalación de estructura portante de metal




Foto 4: Instalación de estructura portante de metal




Foto 5: Sustitución de balcones de metal




Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Lorenzo caaleoc</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	 <p>DIRECCIÓN</p>
--	---	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bendición
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0069-43	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Repello en muro



Foto 4: Instalación de lámina troquelada




Foto 5: Instalación de lámina troquelada



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lorenzo Caglec

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bendición
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0069-43	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: Sustitución de balcones de metal




Foto 3: Sustitución de balcones de metal




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Lorenza caal coc</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPA</p>	<p>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	<p>DIRECCION</p>
---	-------------------------------------	--	------------------