

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0111-45	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Mantenimiento de Balones de metal



Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Instalación de tubería principal de PVC




Foto 6: Instalación de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Eduardo*

Firma y sello del Presidente de la OPEM BASICA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0111-45	FECHA:	10/09/2024




Foto 7: Mantenimiento de estufa rural




Foto 8: Mantenimiento de estructura (lijado, cepillado y pintado)



Foto 9: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 10: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QBBSECUNDARIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---