

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                  |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN  | MUNICIPIO:                     | POPTÚN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Caoba |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0111-45  | FECHA:                         | 06/11/2024       |



Foto1: Mantenimiento de Balones de metal



Foto2: Mantenimiento de Balones de metal



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 5: Instalación de tubería principal de PVC



Foto 6: Instalación de tubería principal de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                  |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN  | MUNICIPIO:                     | POPTÚN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Caoba |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0111-45  | FECHA:                         | 06/11/2024       |



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 9: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 10: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 11: Instalación de inodoro



Foto 12: Instalación de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Eduardo...*

Firma y sello del Presidente de la OPE BASICA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                  |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN  | MUNICIPIO:                     | POPTÚN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Caoba |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0111-45  | FECHA:                         | 06/11/2024       |




Foto 13: Mantenimiento de estufa rural



Foto 14: Mantenimiento de estufa rural



Foto 15: Mantenimiento de estructura (lijado, cepillado y pintado)




Foto 16: Mantenimiento de estructura (lijado, cepillado y pintado)




Foto 10: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26





Foto 10: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPRB | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|