

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Poptún |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Lourdes, Barrio Santa María Poptún, Petén |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0117-42 | FECHA: | 5/11/2024 |




Foto1: Sustitución de lámina troquelada



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Levantamiento de muro perimetral



Foto 5: Sustitución de ventana de madera por metal




Foto 6: Sustitución de puerta de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| <p><i>Ada Piisila Matia</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>  | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|--|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Poptún |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia lourdes, Barrio Santa María Poptún, Petén |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0117-42 | FECHA: | 9/11/2024 |



Foto1: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 2: Instalación lámina troquelada de corredor



Foto 3: Sustitución de tubería de PVC línea principal de aguas negras.



Foto 4: Sustitución de bajada de agua de rotplas de tubo PVC



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block de baños y bodega.



Foto 6: Sustitución de inodoro y lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Priscila Matia

Firma y sello del Presidente de la DIFOR EDUCADOR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Poptún |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Lourdes, Barrio Santa María Poptún, Petén |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0117-42 | FECHA: | 9/11/2024 |



Foto1: Instalación de blacón de ventanas.



Foto 2: Instalación de puertas de metal en baños y bodega



Foto 3: Sustitución de depósito de agua



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Priscila Mata

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

