

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio Ixobel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Ixobel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1712 0365-42	FECHA:	4/9/2024



FOTO 1: Deterioro piso de aula.



FOTO 2: Deterioro pared de aula por filtración de agua.



FOTO 3: Fuga de agua por mal estado de tubería y accesorios de depósito de agua.



FOTO 4: Deterioro de puerta área de sanitarios.




FOTO 5: Techo en mal estado, filtración de agua.



FOTO 6: Acceso de ventilación e iluminación completamente deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
DIRECCION
BARRIO IXOBEL POPTUN, PETEN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio Ixobel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Ixobel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1712 0365- 42	FECHA:	4/9/2024



FOTO 7: Puerta deteriorada



FOTO 8: Costanera corroidas por el óxido.



FOTO 9: Cableado eléctrico con tomacorriente improvisado.



FOTO 10: Mal estado de instalación eléctrica.



FOTO 11: Acometida principal de ingreso de energía eléctrica en mal estado.



FOTO 12: Portón en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la QEP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
DIRECCION
BARRIO IXOBEL POPTUN, PETEN