



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.O.R.M. Caserío Champas Quemadas, Poptún, Petén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Champas Quemadas, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0372-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Reparación de piso de cemento líquido.



Foto 2: Reparación de banqueta de concreto



Foto 3: Pintura en muro interior y exterior



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 5: Repello y muro



Foto 6: Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joselin Surama Ché Vicent

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.O.R.M. Caserío Champas Quemadas, Poptún, Petén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Champas Quemadas, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0372-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Reparación de piso de cemento líquido.



Foto 2: Reparación de banqueta de concreto



Foto 3: Pintura en muro interior y exterior



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 5: Repello y muro



Foto 6: Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josefin Swama Ch' Vicente

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

