

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANCHACAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0380-43	FECHA:	04/09/2023



Foto1: TECHO Y ESTRUCTURA DE MADERA DEL AULA DE QUINTO Y SEXTO GRADO EN MAL ESTADO



TECHO DEL AULA DE CUARTO GRADO EN MAL ESTADO



Foto 3: LAMINA DEL CORREDOR DE LAS AULAS A INTERVENIR



Foto 4: RESTAURACION DE BALCONES DE METAL EN MAL ESTADO



Foto 5: ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO



Foto 6: RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE BALCONES DEL AULA DE SEXTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público


