

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM, Caserío Canchacan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canchacan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2207-42	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Falta ventanas y balcones



Piso de corredor en mal estado




Foto 3: pila en mal estado y falta de deposito de agua



Cerco perimetral del escuela en mal estado de la malla



Foto 5: Lámina y estructura dañada



Falta de cunetas de la parte de atrás de las aulas, canales y bajadas de agua pluvial con tubo PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Epifania Cindy Gabriela Ramos Larios*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

