



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CONCOMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3177-43	FECHA:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal.




Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de capotes de lámina para lámina troquelada Aluzinc calibre 26.




Foto 5: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 6: Desinstalación de lámina existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hector Estuardo Quijano

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN ✓	MUNICIPIO:	POPTÚN ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CONCOMÁ ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3177-43 ✓	FECHA:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓





Foto 7: Instalación de lámina troquelada Aluzin calibre 26. ✓



Foto 8: Sustitución de puertas. ✓



Foto 9: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal, baños.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hector Estuardo Quib...
Firma y sello del Presidente de la O.P.M.



[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público