

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nuevo Leon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0002-43	FECHA:	20/04/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2:Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3:sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de puerta de metal



Foto 5: Sustitución de chapa



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ernyndy Arce*  
Firma y sello del Presidente de la COP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0002-43	FECHA:	12/04/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 17-13-0002-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Leon
ESTABLECIMIENTO:	17-13-0002-43	FECHA:	12/04/2024



Foto 13: Sustitución de tomacorriente doble



Foto 14: Reparación de cableado eléctrico



Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

