

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Kilometro 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0011-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Sustitución de capote de lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijacion



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal modulo escenario



Foto 5: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 escenario



Foto 6: Reparación de muro de escenario de block, piso torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Norma López</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>Yenica Maldonado</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío K7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0011-43	FECHA:	31/07/2024



Foto7 :Sustrucción de porton de metal de metal



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas y escenario




Foto 9:



Foto 10:



Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Norma López</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>Yessica Escudón</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

