

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pucte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0026-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de elementos de fijacion



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Geydi naemi del cid Herrero*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pucte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0026-43	FECHA:	10/06/2024




Foto 7: Sustrucción de chapa




Foto 8: Mantenimiento a estructura de puertas de metal



Foto 9: Reparación de cableado eléctrico




Foto 10: Sustrucción de flipones




Foto 11: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 12: Sustrucción interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Eydi Noemi delcid Her...*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pucte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0026-43	FECHA:	10/06/2024



Foto13: Sustritiución de plafoneras




Foto 14: Sustritiución de tomacorrientes dobles




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:





Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rrúlico
---	--