

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pucte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0026-43	FECHA:	10/07/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de elementos de fijacion



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y equalizar el número de hojas.

*Geydi Acera del cid*  
Firma y sello del Presidente



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pucte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0026-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 7: Sustitución de chapa



Foto 8: Mantenimiento a estructura de puertas de metal




Foto 9: Reparación de cableado electrico




Foto 10: Sustitución de flipones



Foto 11: Sustitución de focos ahorradores




Foto 12: Sustitución interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Geydi noemi del cid</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pucte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0026-43	FECHA:	10/07/2024



Foto13: Sustitución de plafoneras




Foto 14: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 15:



Foto 16:



Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Geydi noemi del cid</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

