

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0038-42	FECHA:	4/03/2024



Foto1: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: sustitución de lamina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3: sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: - Mantenimiento a estructura de puertas. - Camio de chapas



Foto 5: pintura en muros interior y exterior



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*MSMM*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0038-42	FECHA:	4/03/2024



Foto7: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: sustitución estufa rural




Foto 9: sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 10: sustitución de plafoneras, - sustitución de focos ahorradores, - sustitución de interruptor simple, - sustitución de flipones

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

*M. S. M. M.*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público