

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0038-42	FECHA	25/07/2024



Foto 1: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: sustitución de lamina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3: sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: - Mantenimiento a estructura de puertas. - Cambio de chapas




Foto 5: pintura en muros interior y exterior



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del OPF		 Firma y Sello Director	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío La Palma
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0038-42	FECHA	25/07/2024



Foto 7: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: sustitución estufa rural



Foto 9: sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 10: sustitución de plafoneras, - sustitución de focos ahorradores, - sustitución de interruptor simple, - sustitución de flipones

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. S. A. U.

Firma y sello del Presidente de la ODP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

