

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0038-42	FECHA	5/08/2024



Foto1: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: sustitución de lamina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3: sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: - Mantenimiento a estructura de puertas. - Cambio de chapas



Foto 5: pintura en muros interior y exterior



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas

[Signature]



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director de Obras Públicas

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0038-42	FECHA	5/08/2024



Foto 7: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: sustitución estufa rural



Foto 9: sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 10: sustitución de plafoneras, - sustitución de focos ahorradores, - sustitución de interruptor simple, - sustitución de flipones



Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas

 Firma y sello del Presidente de la CIP	 Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
---	--