



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	5/08/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de metal



Foto 2: Sustrucción de lamina troquelada aluzunic calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a estructura de balcones



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: Sustrucción de ventanas de madera por metal




Foto 6: Reparación de cableado Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	5/08/2024




Foto 7. Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 8: Sustrucción de plafoneras




Foto 9. Sustrucción de interruptor doble



Foto 10. Sustrucción de cana de metal




Foto 11. Sustrucción de puerta de metal






Foto 6. Mantenimiento a estructuras de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	5/08/2024




Foto13. Sustitución de chapas



Foto 14. Sustitución de deposito de agua






Foto 15. Sustitución de focos ahorradores



Foto 16. Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--