

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0009-45	FECHA:	16-JUNIO DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de chapa




Foto 4: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 5: Sustitución de balcones de metal




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Victoria Gomez Corado
Firma y Sello del Presidente de la OPE
SAN JUAN



Melida Beatriz Rodriguez Gonzalez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN
ESTABLECIMIENTO:	17-14-0009-45	FECHA:	16-JUNIO DE 2024




Foto 7: Sustitución de inodoros




Foto 8: Sustitución de lavamanos




Foto 9: Sustitución en mingitorios



Foto 10: Reparación de muro perimetral de block



Foto 11: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 12: Mantenimiento a balcones de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Victoria Gómez Corado
Firma y sello del Presidente de la OPF



Melida Beatriz Rodríguez González
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO SAN JUAN
CÓDIGO DEL	17-14-0009-45	FECHA:	03-MARZO DE 2024



Foto 13: Mantenimiento a estructura a puertas (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)






Foto14: Mantenimiento a estructura a puertas servicios sanitarios(lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 15: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 16: Repello en muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Victoria
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Melida Beatriz
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

