

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SE-SALTUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0060-43	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitucion de piso ceramico.



Foto 4: 9.1 Fabricacion e instalacion de ventana-balcon de metal



Foto 5: 4.3 sustitución de puertas



Foto 6: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello de la Dirección Educativa Pública
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SE-SALTUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0060-43	FECHA:	11/09/2024




Foto7: Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 8: Pintura en Muros exteriores e interiores..




Foto9:



Foto10:




Foto11:





Foto12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

