

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	SALCAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	5ta. Avenida 10A-60 zona 5 Colonia la Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-02-0017-46	FECHA	MAYO 2023



Foto 1: ESCOMBROS PRODUCTO DEL DESMONTAJE DE LAS LAMINAS DE FIBROCEMENTO EXISTENTE



Foto 2: PROCESO DE INSTALACION DE CANAL PLUVIAL Y BAJANTES



Foto 3: REPARACION DE PUERTA METALICA, PENDIENTE DE APLICAR PINTURA A TODA LA PUERTA.



Foto 4: DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y EXCAVACIÓN



Foto 5: PICADO PARA REPELLO INTERIOR DIRECCIÓN



Foto 6: PAVIMENTO PERIMETRAL COORDINACIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el presente formulario.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	SALCAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	5ta. Avenida 10A-60 zona 5 Colonia la Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-02-0017-46	FECHA	MAYO 2023



Foto 1: REMOCION DE PINTURA EN MUROS DE DIRECCION



Foto 2: APLICACIÓN DE ENSABIETADO E IMPERMEABILIZANTE EN EXTERIOR DE DIRECCION.



Foto 3: APLICACIÓN DE REPELLO EN MUROS Y CIELOS EN INTERIORES.



Foto 4: APLICACIÓN DE REPELLO EN MUROS INTERIORES DE DIRECCION




Foto 5: INSTALACION DE FLIPONES PARA EVITAR QUE EL SISTEMA ELECTRICO FUNCIONE DE FORMA DIRECTA.



Foto 6: FUNDICION DE BAQUETA. APLICACIÓN DE CERNIDO FINO EN EXTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR IMPERMEABILIZANTE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

