



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Sector I Aldea el Rodeo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sector I Aldea el Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0225-43	FECHA:	11/08/2024



Sustitución de lámina por lámina troquelada Calibre 26



Sustitución de estructura de madera por metal



Sustitución de piso torta de concreto a ceramico

INSERTAR FOTOGRAFIA

Sustitución de tornillos





INSERTAR FOTOGRAFIA

Reforzamiento con costaneras galvanizadas y Pintura de estructura

INSERTAR FOTOGRAFIA

Instalación de lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.