



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RINCON ALEGRE, ALDEA LOS CORRALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0019-43	FECHA:	3/10/2024



Instalación de baranda de metal de 1.10 m de alto, para primer nivel con tubo cuadrado de 1 pulgada



Mantenimiento y aplicación de pintura acrílica a base de agua, en muros interiores de aulas y losa(cielo).



Mantenimiento y aplicación de pintura de aceite en muros exteriores de aulas.



Sustitución e instalación de techo de lámina con estructura metálica para baños.



Mantenimiento y aplicación pintura en 4 puertas, 16 balcones y barandas de metal ya existentes, con pintura de secado rápido.



Sustitución de cuatro puertas de metal para aulas del primer nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Raimundo Paz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RINCON ALEGRE, ALDEA LOS CORRALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0019-43	FECHA:	3/10/2024



Instalación de 2 tasas lavables para baños.



Mantenimiento de muros interiores de baños con repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el tamaño de las.

Ramiro...

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

