

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "ADÁN MOLINA ESCOBAR"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 09 - 0319 - 43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3: Suministro e instalación de muro perimetral prefabricado de placas y columnas de concreto reforzado.



Foto 4:







Foto 5:



Foto 6: Sustitución e instalación de tubería pvc línea principal aguas pluviales y reposaderas para patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "ADÁN MOLINA ESCOBAR"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 09 - 0319 - 43	FECHA:	17/06/2024



Foto 7:




Foto 8:




Foto 9: Sustitución e instalación de tubería pvc línea principal aguas pluviales y reposaderas para patio.




Foto 10:




Foto 11:








Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---