



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuitziribal, Cantón Pasac II.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0398-43	FECHA FINALIZACION:	6/09/2024



Foto 1: Describir la actividad de la fotografía: Esta fotografía indica la clase de piso, en este caso es un alizado en color teja lavable y apto para encerado.



Foto 2: Describir la actividad de la fotografía: En esta fotografía se aprecia el terminado de pared, puerta de metal y ventana de PVC, corredizo con mosquitero.




Foto 3: Describir la actividad de la fotografía: En esta fotografía se aprecia la estructura metálica y entechada con lamina maxalum troquelado.



Foto 4: Describir la actividad de la fotografía: en esta fotografía se visualiza el perfil completo de paredes techo y piso, ya descritos en las anteriores fotografías.



Foto 5: Describir la actividad de la fotografía: En esta fotografía se puede visualizar la parte posterior de la construcción terminada con acabado en repello con acabado de monocapa.



Foto 6: Describir la actividad de la fotografía: En esta fotografía se aprecia la parte frontal del proyecto terminnado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

