
## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIA	S DETERMINADAS:	PREVIO	Х		DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO			MUNICIPIO:	HUITÁN			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xemuj, Aldea Paxoj			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0422-43				FECHA:	15/04/202	24	



echo No.1: De 22 metros de largo por 10 metros de ancho. Consiste en cambio de lamina y pintada de vigas de madera



Techo No.2: 18 metros de largo por 10 metros de ancho. Consiste en cambio de lamina y pintadas de vigas y costaneras de metal



Pintada de 11 puertas de metal, Reparación de 14 metros de maya metalica



Pintada de 2 porterias de metal, circulación de cancha y varanda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO

ENCAL REPORTANTO

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Prima y Sello Director Centro Educativo. Público

Firma y Sello Director Centro Educativo. Público

Prima y Sello Director Centro