

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0017-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: VISTA FACHADA LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA INSTALACION DE CANAL PLUVIAL FINALIZADO



Foto 3: VISTA EXTERIOR DE REMOZAMIENTO DE MUROS CON REPELLO



Foto 4: VISTA DE INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y FUERZA




Foto 5: VISTA COMPLETA DE PROYECTO DE REMOZAMIENTO FINALIZADO AL 100 %



Foto 6: VISTA INTERIO DE MODULOS DE AULAS CON REPELLO FINALIZADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17- 0017-43	FECHA:	18/06/2024



Foto1: VISTA FACHADA LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA INSTALACION DE CANAL PLUVIAL FINALIZADO




Foto 3: VISTA EXTERIOR DE REMOZAMIENTO DE MUROS CON REPELLO



Foto 4: VISTA DE INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y FUERZA



Foto 5: VISTA COMPLETA DE PROYECTO DE REMOZAMIENTO FINALIZADO AL 100 %



Foto 6: VISTA INTERIO DE MODULOS DE AULAS CON REPELLO FINALIZADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CDF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---