

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       Posterior

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM CASERÍO NUEVO MUJULÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO NUEVO MUJULIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0026-43	FECHA	14/06/2024




Foto1: VISTA INTERIOR DE VENTANAS COLOCADAS AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE VENTANAS FINALIZADAS



Foto 3: VISTA EXTERIOR



Foto 4: VISTA DE LADO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 5: INTERIOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS FINALIZADAS




Foto 6: EXTERIOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS FINALIZADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       Posterior





DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM CASERÍO NUEVO MUJULIÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO NUEVO MUJULIÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0026-43	FECHA:	14/06/2024



Foto1: VISTA INTERIOR DE ESTRUCTURA METÁLICA CON ANTICORROSIVO COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA EXTERIOR E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICA CON ANTICORROSIVO FINALIZADO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

