



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOM-025
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	DORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NIÑA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	25/01/2014



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE BARRANDA DE MALLA POR PARED PREFABRICADA



Foto 2: INSTALACIÓN DE GRADAS HACIA SEGUNDO NIVEL EN EL AREA FOTOGRAFIADO.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORIENTACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUREOS Y ESTRUCTURAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO METÁLICO EN EL AULA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISA CON ACCESORIOS Y TEGIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del responsable de la OPE	 Firma y Sello Director/a Caserío Niña Independencia Escuela Pública Caserío NIÑA INDEPENDENCIA CABAJOA QUETZALTENANGO
--	---