



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FORMULARIO
Versión 1

SITUACIÓN EFICIENCIA DE TERMINADA PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUITZALTENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM ROBERTO PREM CALVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA CHUVA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	06-17-0493-43	FECHA	13/03/2024

 	
Reemplazo de muro perimetral con preferencias de varillas reforzadas #43 Om. Sustitución de estructura de techo con estructura metálica en cocina. Sustitución de cubierta de techo en cocina	Sustitución de cubierta de techo en cocina
	
Sustitución de puerta en cocina por puerta metálica	Sustitución de piso de concreto en cocina

Observación: Si se realizaron en cualquier momento trabajos de pintura y/o pintura de muros de agua

 Firma y sello del Director de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Palmira Chuva
---	--

	
---	---



Registro REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRA-FOR-003
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIAMENTE

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	COLÓNIA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EDER ROBERTO PRED CALVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Palma Chava
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-17-043-43	FECHA:	19 DE ABRIL DE 2014



Foto 1: sustitución de techo.



Foto 2: sustitución muro perimetral



Foto 3: Restauración de cocina



Foto 4: Sustitución de puertas ventanas y piso



Foto 5: Sustitución de paredes de cocina



Foto 6: Banqueta

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales actualizando el número de fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Comunal

Todos los documentos que se presenten en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y vigentes.