



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Caca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0797-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina acanalada en sanitarios



Foto 2: Suministro e instalación de canal de PVC con bajada de agua pluvial en módulo 2



Foto 3: Suministro e instalación de canal de PVC con bajada de agua pluvial en sanitarios



Foto 4: Suministro e instalación de rejilla pluvial en sanitarios y frente a gradas de módulo 2



Foto 5: Suministro e instalación de ventanas corredizas con perfilaria en aula de módulo 1



Foto 6: Suministro e instalación de ventanas corredizas con perfilaria en aulas de módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

*Carmen Andrade*  
Firma y sello del Presidente del Comité de Seguimiento y Control



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cusú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-17-0797-43	FECHA:	12/08/2024



Foto 7: Sustitución de ventana de vidrio y metal por ventana de PVC corrediza en aula de módulo 1



Foto 8: Sustitución de portón de metal, por portón corredizo de metal con una puerta abatible de la entrada principal de la escuela



Foto 9: Suministro e instalación de malla y tubo galvanizado en pared existente en módulo 2



Foto 10: Sustitución de lámina troquelada, por lámina translúcida en aulas de módulo 1



Foto 11: Cambio de ladrillos, plancha y colocación de azulejo en estufa y tubo de concreto para chiménes



Foto 12: Suministro de materiales para la colocación de azulejo en mesa de concreto en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales en el anexo de fotos.










**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PIA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0797-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 13: Suministro de materiales y fabricación de cuneta para caída de agua pluvial frente a gradas módulo 2



Foto 14: Suministro de materiales y fabricación de cuneta frente a sanitarios



Foto 15: Suministro de materiales para mezcla de concreto en parte posterior módulo 2



Foto 16: Suministro e instalación de piso cerámico en cuatro aulas



Foto 17: Nivelación de base 0.3 mm de dos aulas



Foto 18: Fundición de base de concreto para riel de portón de 0.10 x 0.40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Carmen Andrade</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la CIRE</p> 	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
---	--

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

1