

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quetzaltenango | MUNICIPIO: | Colomba |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserio Nueva Santa Rosa | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Nueva Santa Rosa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-17-0855-43 | FECHA: | 20/03/2024 |



Foto 1: Levantamiento de estructura durante el proceso de mantenimiento de edificio de la escuela.



Foto 2: preparativos de corte y medidas de costaneras para posteriormente hubicarlo dentro de la estructura.



Foto 3: Colocación de costaneras como estructura principal de mantenimiento.



Foto 4: Material para la instalación de planchas para leña y con ducto de concreto.



Foto 5: Colocación de planchas de metal para la respectiva chimenea.



Foto 6: Instalación de conducto de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Vicente

Firma y sello del Presidente de la OPP



PRR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

