

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | EL PALMAR |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INED LOTIFICACIÓN SAN MARCOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTIFICACIÓN SAN MARCOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-19-0014-46 | FECHA: | 24/05/2024 |



Foto 1: RETIRO DE CABLE Y PLAFONERAS MAL ESTADO



Foto 2: SUMINISTRO DE DUCTO Y PLAFONERAS



Foto 3: INSTALACIÓN DE DUCTO



Foto 4: INSTALACIÓN DE CAJAS Y PLAFONERAS



Foto 5: INSTALACION DE CABLE Y TOMACORRIENTES





Foto 6: INSTALACIÓN DE FOCOS NORMALES Y RECARGABLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | EL PALMAR |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INED LOTIFICACIÓN SAN MARCOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTIFICACIÓN SAN MARCOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-19-0014-46 | FECHA: | 24/05/2024 |



Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: RETIRO DE LÁMINA ANTIGUA



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COSTANERA



Foto 4: SUMINISTRO DE LÁMINA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA




Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS



Foto 6: MANTENIMIENTO DE COSTANERA ANTIGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

