



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PIA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA SAN JOSÉ LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-0019-42	FECHA	5/08/2024



Mantenimiento de muro muro de 7.60 de largo por 4 metros de alto en aulas. (levantado y acabado repello).



Suministro e Instalacion de Malla calibre 13.5 para cerramiento de muro perimetral



Suministro e Instalación de tubos pvc de 3" para canales y bajadas de agua pluvial.



Sustitución de estructura de soporte actual en mal estado (madera, metal) por metal (costaneras de 4"x2" calibre 16) para aulas.




Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 para aulas



Suministro de puertas de metal, de 1.30 de ancho por 2.20 de alto, doble hoja y aplicacion de pintura anticorrosiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas


Firma y sello del Presidente de la OFP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

